

Asbest verwijdering

Melding

U kunt d.m.v. een Referentienummer een eigen (project)code aan de melding meegeven.

Uw referentienummer 1615883539428
Meldingsnummer 1322317
Oorspronkelijke verzenddatum 16-03-2021 09:32:20

Gegevens melder

KvK nummer 28098295
Vestigingsnummer 000016757882
Naam bedrijf/instelling Vlasman B.V.
SCA-code 07-C 070054a
Naam melder afd. Mutatie
Postcode 2407BD
Huisnummer 27
Straatnaam Steekterweg
Woonplaats Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Telefoonnummer 0172-495770
Faxnummer 0172-472454
E-mail adres [REDACTED]
Certificerende Instelling Normec Certification

Gegevens sloopmelding

Is de indiener van de sloopmelding dezelfde als de melder van deze asbestverwijdering?

Nee

KvK nummer 34118986
Vestigingsnummer 000003430871
Naam bedrijf /instelling MvM Asbestinventarisatie
SCA-code
Naam contactpersoon [REDACTED]
Postcode 2102EH
Huisnummer 12
Straatnaam Bachlaan
Woonplaats Heemstede
Land Nederland
Telefoonnummer [REDACTED]
Faxnummer
E-mailadres [REDACTED]
Code sloopmelding VERWIJDER-0322871

Datum sloopmelding

Gegevens hoofdaannemer asbestverwijderingswerk

Zijn de gegevens van de hoofdaannemer dezelfde als die van de melder?

Nee

KvK nummer 28098295
Vestigingsnummer 000016757882
Naam bedrijf /instelling Vlasman B.V.
SCA-code 07-C 070054a
Naam contactpersoon afd. Mutatie
Postcode 2407BD
Huisnummer 27
Straatnaam Steekterweg
Woonplaats Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Telefoonnummer 0172-495770
FaxnummerAA 0172-472454
E-mailadres [REDACTED]

Gegevens onderaannemer asbestverwijderingswerk

Wordt er gebruik gemaakt van een onderaannemer?

Nee

Locatie waar werkzaamheden plaatsvinden

Omschrijving

Burgemeester van Fenemaplein 2, 2042TA Zandvoort

Postcode 2042TA
Huisnummer 2
Straatnaam Burgemeester van Fenemapl
Woonplaats Zandvoort
Telefoonnummer
E-mailadres

Periode dat werkzaamheden plaatsvinden

Bij een niet aansluitende werkperiode dient u in het opmerkingen veld aan te geven welke dagen u aan het werk bent.

18-03-2021 07:30 t/m 19-03-2021 15:30

Aantal asbestwerkers

DAV 1
DTA 1

Betreft werkzaamheden aan

Object

Soort object

Is deze locatie bewoond of onbewoond?

Onbewoond

Asbest inventarisatie Type A

Naam bedrijf /instelling

SCA-code

Rapport-datum

Aantal pakdagen

Hoeveelheid en soort te verwijderen asbest materiaal Type A. Voer een of meer inventarisatieregels in en klik op ToevoegenRisicoklasse 3 is niet meer toegestaan indien aanvang werkzaamheden op of na 1-2-2017 is.

<u>Risicoklasse</u>	<u>Hoeveelheid</u>	<u>Eenheid</u>	<u>Soort Materiaal</u>
2	30,0	m2	Beplating / MM-03

Asbest inventarisatie Type B

Is er sprake van een asbestinventarisatie type B? Nee

Asbest inventarisatie gedeeltelijke verwijdering

Is er sprake van gedeeltelijke verwijdering? Nee

Calamiteit / Spoedsanering

Overige opmerkingen

Overige opmerkingen / toelichting

Validatiemeting: NValidatiemeting uitgevoerd: NTerugschalen:
NAfwijking werkplan: NAfwijking beoordeeld: nullNaam deskundige
beoordelaar: nullCertificaatnummer deskundige beoordelaar: nullHoeveelheid asbestdak:
0Werkzaamheden vinden plaats op de Burg. Fenemaplein 2

Gegevens Gemeente

Wilt u de gegevens van de gemeenten ingeven? Nee

Gegevens Laboratorium/inspectie-instelling die eindcontrole uitvoert

Wilt u de gegevens van de laboratorium of de inspectie-instelling die de eindcontrole gaat uitvoeren ingeven? Nee

Datum acceptatie opleveringsrapport door opdrachtgever

Datum

Gegevens versturen melding

Het meldingsnummer is: 1322317. Uw melding is verwerkt door de Inspectie SZW en:

- Automatisch doorgestuurd naar de Melder [REDACTED]
- Automatisch doorgestuurd naar de Certificerende Instelling [REDACTED]
- Automatisch doorgestuurd naar ILenT [REDACTED]).
- Automatisch doorgestuurd naar de gemeente ZANDVOORT (asbest@odijmond.nl)