

1. 1g, Vluchtroutes, niet van toepassing voor een dergelijk gebouwtje, 1 verdieping met duidelijke deur. WBE zorgt voor verlicht bordjes. Brandblussers worden geplaatst op logische plek te controleren door de brandweer. ■■■ graag op tekening aangeven brandblusser (2x)
2. 3a: Op tekening
3. 3d, vloerpeil te duiden door alles ten opzichte van NAP:
4. 5b, te leveren via installateur, maar eenvoudig gezien de opbouw van het gebouw en de prefab aansluitpunten.
5. 5d aansluitpunten riool op tekening gaat naar IBA,, HWA op verzoek waterschap afstromend op de grasland
6. 5e, zie 1g
7. 5f: Omgeving is park, opstelplaats brandweer is rondom het gebouw, overig op tekening zie ook 15e en 1g
8. 2.3a: Zie tekening
9. 2.3b Via Olo aangegeven
10. Zie inrichtingskaart als kaartbijlage
11. 2.3e: Is vermeld in bodem en sonderingsonderzoek De terreinhoogte ter plaatse van de onderzoekspunten varieerde ten tijde van het grondonderzoek van N.A.P. +5,24 m tot +5,35 m.
12. F: Zie inrichtingskaart als kaartbijlage
13. 2.3anvt. Geen belende percelen met bebouwing
14. 2.3b nvt
15. 2.3c nvt
16. 2.4: Rapport is reeds toegevoegd aangaande bodemkwaliteit
17. 2.8 en 2.9 zie aangevulde tekening, waarbij opgemerkt dat sommige gevraagde gegevens niet geleverd worden omdat dit niet van toepassing is, zoals liftkokers, badruimtes etc.

Voor het overige is toelichting te geven of via vergunning op te leggen indien het een en ander moet. Het betreft echter een verenigingsgebouw met beperkte functie.

Met vriendelijke groet,

■■■■■ aanvrager vergunning via OLO.